

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход	1
Б	Выход	1
В1	Слив из нижней камеры	1
В2	Слив из верхней камеры	1
Г	Дренаж	1
Д	Лючок	1
Е	Продувка	1
Ж	Технологический	1
И	Для манометра	1
К1, К2	Для нижней колонки уронемерной	2
Л1, Л2	Для датчика перепада давления	2
М	Для датчика давления	1
Н1-5	Для УЗС	5
П	Для датчика температуры	1
Р	Для пробоотборника	1
С1, С2	Для магнитного указателя уровня нижней камеры	2
Т	Для термометра	1
У1, У2	Для магнитного указателя уровня верхней камеры	2

